

# Instrucciones para el uso de detectores de CO2

## Introducción del producto

Confirme si el detector de calidad del aire está en buenas condiciones y los accesorios están completos después de abrir el paquete.

1. Detector PM2.5 (negro, blanco)
2. Instrucciones
3. Cable de alimentación USB

√ Hay una película protectora en la pantalla del producto.

√ No es necesario calibrar después de la puesta en marcha, trabajar y detectar automáticamente.

√ Los sensores de algunos modelos funcionan de forma intermitente, lo que no afectará al producto en sí.

√ Algunos modelos tienen sensores de temperatura y humedad, confirme al comprar.

## Instrucciones de uso

1. Mantenga presionada la tecla "encendido-apagado" a la derecha durante 3 segundos para encender y apagar, y luego se mostrarán los parámetros de calidad del aire actuales.

2. Detector de CO2: muestra los datos actuales de CO2, así como los datos de temperatura y humedad, según el contenido de CO2, el círculo de color cambiará.

3. Mantenga presionada la "tecla ON" a la derecha durante 3 segundos para encender / apagar, mantenga presionada durante 3 segundos para encender / apagar.

4. El USB está conectado a la fuente de alimentación de 5 V para cargar, el icono de la batería parpadea en el estado de carga y deja de parpadear cuando está lleno. Si la pantalla está llena pero sigue parpadeando, significa que la carga no está saturada. Por favor espere un momento.

## Parámetro de producto

Parámetro	
Rango de detección de CO2	400-5000 PPM
Sensibilidad de detección de CO2	1PPM
Rango de detección de TVOC	0-2PPM
Rango de medición de temperatura	0~50°C
Precisión de medición de temperatura	±1°C
Rango de medición de humedad	0%~99%RH
Precisión de medición de humedad	±2%RH
Método de carga	Interfaz Type C USB 500mA
Batería	Batería de litio incorporada 1200mAH
Peso neto	Alrededor de 150g

## Precauciones

Preste atención a las siguientes condiciones antes de usar el detector de aire :  
Este producto tiene una batería de litio incorporada, utilice un cargador DC-5V estándar.

Durante el funcionamiento, la entrada y salida de aire no se pueden bloquear para evitar desviaciones numéricas.

No lo use con frecuencia en un ambiente polvoriento con mala calidad del aire para prolongar su vida útil.

No utilice este dispositivo en lugares con alta temperatura, alta humedad, sucios o cerca de campos magnéticos fuertes para evitar valores inexactos o fallas en el circuito interno del mismo.

El dispositivo está disponible dentro del rango de temperatura de  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Guarde el dispositivo y los accesorios en un rango de temperatura de  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Cuando la temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta, puede provocar fallas en el equipo.

Evite la exposición, la lluvia o la humedad del equipo y los accesorios; de lo contrario, puede causar un mal funcionamiento o riesgos de la pantalla, la batería, la carcasa y el circuito.

No utilice objetos afilados como alfileres en la entrada, salida o espacio de carga de aire para evitar daños en el dispositivo.



#### RANGO DE DETECCIÓN DE CO<sub>2</sub>: 400-6000PPM

##### Rango de grados de calidad del aire de CO<sub>2</sub>

Nivel de calidad del aire	Valor estándar medio de CO <sub>2</sub>
Bueno	400-800PPM
Normal	800-1200PPM
Malo	1200-6000PPM

#### RANGO DE DETECCIÓN DE HCHO: 0-2.0MG/M<sup>3</sup>

##### Rango de seguridad detección de HCHO

Edificio civil de primer nivel: 0.08mg/m<sup>3</sup>

Casas, escuelas, guarderías, etc.

Edificio civil de segunda clase: 0.1mg/m<sup>3</sup>

Edificio de oficinas, comercios, hoteles, etc.

#### RANGO DE DETECCIÓN DE TVOC: 0-0,6 MG / M<sup>3</sup>

<0.6

Rango seguro

>0.6

Puede causar dificultades en el sistema respiratorio, etc